

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Самарской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, городской округ Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. 338-96-24,

E-mail: und163@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городских округов

Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

446001, Самарская область, г.о. Сызрань, ул. Ульяновская, 44

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 225/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному казённому учреждению Самарской области «Октябрьский социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору Колокольцева П.А. № 225 от «25» апреля 2018 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 30 мин. «31» мая 2018 по 12 ч. 40 мин. «09» июня 2018 проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственным инспектором г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору Шевляковым Игорем Олеговичем в отношении: государственного казённого учреждения Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Самарская область, г.о. Октябрьск, ул. Пионерская, 18.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку наименования и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с:** директором государственного казённого учреждения Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
Разиной Ирипой Валерьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос-	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указы-
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------

	конкретного места выявленного нарушения	сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Лестницы 3 - го типа со второго этажа здания, используемые в качестве 2 эвакуационного выхода из помещений здания, расположены не у глухих (без световых проемов) частей стсп и на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2	13.05.2019	
2.	Левая лестничная клетка здания не имеет выхода непосредственно наружу (выход из лестничной клетки осуществляется через коридор у вахты).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.6; СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» п.4.15; Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.25; СНиП П-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирова-	13.05.2019	

		ния» п.4.7; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.4.2.		
• 3.	Ширина дверей эвакуационных выходов мспс 0,8м (крайнего правого на 1 этаже из коридора у кабинета директора – 0,77м, из помещения прачки и гладильной – 0,78м; центрального у вахты – 0,73м; крайнего левого – 0,76м; из групповых помещений на 2 этаже в лестничные клетки – 0,78м; из музыкального зала наружу – 0,78м; из коридора у спортивного зала, помещений логопеда на 2 этаже в левую лестничную клетку – 0,78м).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5; СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п.4.2 примечание 2; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.4.6.	13.05.2019	
• 4.	Для покрытия пола в спальнях помещениях применены материалы с установленными классами пожарной опасности - напольное покрытие (линолеум).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 134 п.6, п.7, приложение таблицы №№ 3; 29 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	13.05.2019	
• 5.	Транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека, не выпол-	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123	13.05.2019	

	нены с нормируемым пределом огнестойкости.	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.6.62; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.8, п.6.9, 6.19.		
6.	Транзитные воздуховоды, проложенные в пределах обслуживаемого пожарного отсека, не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.6.61; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.8, п.6.9, 6.17 приложение В, п.6.18	13.05.2019	
7.	Часть светильников аварийного (эвакуационного) освещения находятся в нерабочем (неисправном) состоянии (не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения) (1 этаж у крайнего правого эвакуационного выхода; коридор у музыкального зала; в лест-	Правила противопожарного режима в РФ п.43	13.05.2019	

	ничных клетках; на 2 этаже в коридоре у спортивного зала и помещения логопеда).			
8.	Ширина наружной двери правой лестничной клетки мспсе 1,2м (фактическая ширина 0,76м).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5; СНиП II-И.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» п.4.8, п.4.21; СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.4.6.	13.05.2019	
9.	Двери эвакуационного выхода непосредственно наружу из музыкального зала, в котором одновременно может находиться более 15 чел., открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6; СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п.4.7; Н 102-54 «Противопожарные нормы	13.05.2019	

		строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» п.41.		
10.	Планы эвакуации людей на случай пожара не переработаны. Планировка помещений и направление движения к эвакуационным путям не соответствует фактической (1 этаж правая часть здания).	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в РФ п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п.6.2.2.	13.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководитель органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственник имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Шевляков Игорь Олегович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Разина Ирина Валерьевна – директор государственного казённого учреждения Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
(должность, фамилия, инициалы)

«09» 06 2018